

Anexa A.2.2.1 - Spații reabilitate

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

FACULTATEA: HIDROTEHNICĂ, GEODEZIE ȘI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul de licență: INGINERIE CIVILĂ

Programul de studii: ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Decan,
Conf.univ.dr.ing. Nicolae Marcoie

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

privind execuția lucrărilor de „**Reparații curente, vopsire șarpantă și igienizare Săli Imobile IF, Decanat, Stație Meteo HGIM**”, lucrări executate în cadrul contractului nr. **23599 din 26.06.2024**, încheiat între Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și [REDACTED].

1. Imobilul în care au fost executate lucrările se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: bld. Prof. Dimitrie Mangeron, nr.65, Imobil IF, Municipiul Iași

2. Conform Deciziei nr. 3051 din 01.10.2024, **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea de la data: **03.10.2024** până la data: **03.10.2024**, fiind formată din:

1. Președinte	Decan	Conf.univ.dr.ing Nicolae Marcoie
2. Membru	Director Departament HPM	S.l.dr.ing. Daniel Toma
3. Membru	Administrator Sef HGIM	Dr.Ing. Adriana Nicoleta Stan
4. Membru	Direcția Tehnică și Investiții	ing. George Vișan

3. Au mai fost prezenți:

Nume și prenume	Calitatea	Semnătura
[REDACTED]	Executant	

4. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

4.1. Capacități fizice realizate:

Lucrările au fost executate conform ofertei tehnice, a caietului de sarcini și a prevederilor contractuale.

Lucrările executate respectă cerințele cantitative și calitative impuse și pot fi date spre utilizare.

4.2. Valoarea totală finală a lucrărilor executate este de [REDACTED] lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de [REDACTED] lei, rezultând valoarea de [REDACTED] lei cu T.V.A.

4.3. Perioada de garanție **12 luni** de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- ☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

6. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Lucrările au fost executate conform caietului de sarcini, a contractului încheiat între părți, a certificatelor de calitate și conformitate, cu realizarea cerințelor tehnice impuse de normele și a normativele tehnice în vigoare.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) file și 0(zero) anexă numerotate, cu un total de 2(două) file, a fost încheiat astăzi 03.10.2024 în 3(trei) exemplare.

8. Alte mențiuni:

_____ NU ESTE CAZUL _____

Comisia de recepție

Semnături

Președinte,

Conf.univ.dr.ing Nicolae Marcoie

Membrii

Semnături

Sef.lucr.dr.ing. Daniel Toma

Dr.ing. Adriana-Nicoleta STAN

ing. George Visan

Invitați

Semnături



Decan,
Conf.univ.dr.ing. Nicolae Marcoie

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

privind execuția lucrărilor de „Reparații curente si igienizare Corp CH-HGIM”, lucrări executate în cadrul contractului nr. **27540 din 24.07.2023**, încheiat între Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și S.C. **FINDB**

9. Imobilul în care au fost executate lucrările se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: bld. Prof. Dimitrie Mangeron, nr.63, Imobil CH, Municipiul Iași

10. Conform Deciziei nr. 2434 din 11.09.2023, **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea de la data: **15.09.2023** până la data: **15.09.2023**, fiind formată din:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Președinte | Director Departament | Conf.univ.dr.ing Petre Cercel |
| 2. Membru | Serviciul Tehnic si Administrarea Patrimoniului | ing. Nicu Nistor |
| 3. Membru | Administrator Sef HGIM | Dr.Ing. Adriana Nicoleta Stan |
| 4. Membru | Prodecan HGIM | Sef lucr.dr.ing. Tomi Alexandrel Hraniciuc |

11. Au mai fost prezenți:

Nume și prenume	Calitatea	Semnătura
	Executant	

12. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

12.1. Capacități fizice realizate:

Lucrările au fost executate conform ofertei tehnice, a caietului de sarcini și a prevederilor contractuale.

Lucrările executate respectă cerințele cantitative și calitative impuse și pot fi date spre utilizare.

12.2. Valoarea totală finală a lucrărilor executate e **844,60 lei** fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de **lei**, rezultând valoarea de **lei** cu T.V.A.

12.3. Perioada de garanție **12 luni** de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

13. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- ☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

14. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Lucrările au fost executate conform caietului de sarcini, a contractului încheiat între părți, a certificatelor de calitate și conformitate, cu realizarea cerințelor tehnice impuse de normele și a normativele tehnice în vigoare.

15. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) file și 0(zero) anexă numerotate, cu un total de 2(două) file, a fost încheiat astăzi 15.09.2023 în 3(trei) exemplare.

16. Alte mențiuni:

_____NU ESTE CAZUL _____

Comisia de recepție	Semnături
Președinte, Conf.univ.dr.ing Petre CERCEL	
Membrii ing. Nicu NISTOR	Semnături
Dr.ing. Adriana-Nicoleta STAN	
Sef lucr.dr.ing. Tomi-Alexandrel HRANICIUC	
Invitați [REDACTED]	Semnături